

Legenda:

- Trávník
- Skupina stromů
- Soliterní stromy - listnaté / jehličnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Soliterní keře - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Hodnocená skupina dřevin (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- 26 — Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- 5 — Číslo parcely KN

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

1. 1 - výborný - bez poškození
2. 2 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
3. 3 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
4. 4 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
5. 5 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
6. 6 - havarijní - akutní riziko rozpadu

Vedení sítí technické infrastruktury:

- kanalizace SmVaK
- vodovod SmVaK
- vedení telekomunikační sítě Cetin
- vedení NN EON
- vedení plynovodu RWE s ochranným pásmem

Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Atregia	**Zpracovatel:** Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	**Investor:** Obec Neplachovice Na Návsi 16, 747 74 Neplachovice email: podatelna@neplachovice.cz tel.: 724 184 391
HIP: Ing. Barbora Májková	**Zpracoval:** Ing. Pavla Kratochvílová	**Zpracovatel části PD:**

Název akce: Dendrologické posouzení, revitalizace a založení zeleně ve vybraných lokalitách obce Neplachovice

Datum:	05/2017
Stupeň:	DPS
Měřítko:	1:500
Číslo zakázky:	139/2017
Formát:	4xA4
Číslo výkresu:	03d
Číslo paré:	

Autorizační razítko:

Název výkresu: Situace katastrální
Lokalita 6